

# PLAQUE GLU GÉANTE CATCHMASTER

PLAQUE COLLANTE POUR LA CAPTURE DES  
RONGEURS

## Présentation

La plaque de glu est destinée au monitoring et à la capture des rats et souris.

Dimensions : 470 x 267 mm

Ce produit permet d'intervenir dans trois cas de figure :

- Pour détecter le passage de rongeurs lorsque l'on désire vérifier la présence ou la provenance de nuisibles dans un local donné.
- Pour prouver la présence de rongeurs lorsque l'on veut mettre quelqu'un en demeure de traiter.
- Pour un traitement en zones sensibles où l'utilisation d'appât n'est pas autorisé ou recommandé : laboratoire, présence humaine...

## Mode d'action

Les pièges possèdent une senteur cacahouète (sans appât alimentaire) et ne nécessite normalement pas d'appât supplémentaire. Cependant, si vous désirez utiliser votre propre appât, veillez à ce que celui-ci ne soit pas trop gras (les substances huileuses peuvent dégrader les propriétés de la glu en s'écoulant). Les rongeurs qui sont appâtés par la senteur cacahouète ou par un éventuel appât au centre de la plaque vont se coller sur la plaque sans pouvoir s'en détacher. Les rongeurs peuvent également se faire piéger en passant sur la plaque lors de leurs déambulations.

## Mode d'emploi

Ôter le film de protection de l'adhésif. Placer la plaque (face engluée vers le haut) le long des murs et à proximité des passages de rongeurs. Les dimensions de la plaque sont étudiées pour le monitoring ou la capture des rats et des souris dans les situations de fortes infestations. Dans les environnements poussiéreux ou étroits, la plaque peut être repliée sur elle-même afin de former un tunnel de protection de la glu. Contrôler les plaques de glu quotidiennement ou dès que du bruit s'y fait entendre. Si aucune capture n'est réalisée sous 5 à 7 jours, déplacer la plaque vers un autre point.



## Référence et conditionnement

**Réf. R4300** : Plaque Glu Rats Géante Catchmaster –  
Carton de 24 plaques

## Précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants et des animaux. En cas de contact avec l'adhésif, utiliser de l'huile végétale ou minérale pour le retirer de la peau. Pour un nettoyage facile des surfaces qui auraient pu être contaminées, employer un diluant pour peinture. Utiliser les plaques de glu de manière responsable.